ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційного укриття)

06.11.2026 м. Вінниця

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Захарчук Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Олійник Ігор Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Мережко Володимир Миколайович – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Марценюка Віталія Вікторовича – старшого майстра Державного професійно-технічного навчального закладу «Жмеринське вище професійне училище».

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту населення № 00028 на базі приміщення Державного професійно-технічного навчального закладу «Жмеринське вище професійне училище» (далі – ДПТНЗ «Жмеринське вище професійне училище», училище, заклад).

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Київська, 13, м. Жмеринка, Вінницька область.

Форма власності: державна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо): ДПТНЗ «Жмеринське вище професійне училище».

Моніторинговий візит до укриття здійснюється вперше.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): Укриття № 00028 розташоване у підвальному приміщенні триповерхової будівлі училища, загальною площею 184,2 кв. м, загальним об'ємом – 394 куб.м.

На дверях сховища наявна табличка із написом «Укриття № 00028», на якій зазначена інформація про адресу, відповідальну особу, місце знаходження ключів та номери телефонів (фото 1).

Укриття внесено до узагальненого переліку – «Незламність «ДІЯ».

Максимальна можливість заповнення об'єкту

Кількість осіб: 150.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 150

1. Наявність покажчиків руху до об'єкту

[x] Так [ ] Ні

Примітка: Покажчики руху містять інформацію про відстань до укриття.

Відповідність п. 3, 4 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)

[x] Загальнодоступне [ ] Для працівників [ ] Не доступне

Примітка: Сховище на час здійснення моніторингового візиту було відчинене.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу ІІІ. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)

[x] Так [ ] Ні

Примітка: У приміщеннях укриття наявна природня вентиляція.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу ІІІ. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

4. Наявність освітлення/електроенергії

[x] Так [ ] Ні

Примітка: До основних споживачів електроенергії укриття відносяться електрообладнання, розетки, світильники штучного освітлення.

Відповідність п. 9 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність

[*x*] Так [ ] Ні

Примітка: Резервне живлення забезпечується бензиновим генератором потужністю 7 кВт. Проте у закладі повністю відсутній запас палива.

Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

[ ] Захаращене приміщення [*x*] Не захаращене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Доступність до приміщення маломобільних груп

[*x*] Наявні засоби [ ] Відсутні засоби

Примітка: Вхід в укриття обладнаний відкидним трапом (фото 3).

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Температура приміщення

[*x*] Задовільна [ ] Не задовільна

Примітка: Під час здійснення моніторингу температура у приміщенні не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію. Укриття оснащене системою опалення.

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

[*x*] Наявні [ ] Відсутні

Примітка: На підлозі приміщень укриття у деяких місцях наявні вологі плями (фото 4, 5).

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: Основний доступ до укриття забезпечено з приміщення ліцею. Аварійний вихід перебуває в незавершеному (недобудованому) стані (фото 2).

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

[x] Так [ ] Ні

Примітка: При вході до укриття розміщені чотири вогнегасники.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність

[ ] Так [x] Ні

Примітка: Вхід до укриття обладнано дерев'яними дверима.

Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність

[ ] Так [x] Ні

Примітка: Вікна в укритті відсутні.

Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність

[x] Так [ ] Ні

Примітка: В укритті наявна wi-fi мережа з відкритим доступом.

Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення

[ ] Так [x] Ні

Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин

16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

[x] Так [ ] Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу *VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

17. Наявність технічної води

[x] Так [ ] Ні

Відповідність п.1 Глави 6 Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність питної води

[x] Так [ ] Ні

Примітка: В укритті наявний запас питної води в бутлі для кулерів об'ємом 18 л (фото 8).

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу *VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

19. Наявність запасу продуктів

[ ] Так [x] Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу *VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

20. Наявність засобів першої медичної допомоги

[*x*] Так [ ] Ні

Примітка: На час проведення моніторингового візиту аптечка першої медичної допомоги знаходилася в медичному пункті, який був зачинений. Унаслідок цього під час огляду була відсутня можливість перевірити наявність та укомплектованість засобів надання долікарської допомоги безпосередньо в укритті.

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу *VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

[ ] Так [*x*] Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу *VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

22. Наявність санвузлів

[ ] Так [*x*] Ні

Примітка: Стаціонарний санвузол у приміщенні укриття відсутній.

23. Облаштування

[*~ 150*] Кількість місць для сидіння [-] Кількість лежачих місць

Примітка: Укриття обладнане меблями для сидіння, партами.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

Вінницькій обласній військовій адміністрації:

1. Забезпечити координацію та виділення фінансування на проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту № 00028 на базі ДПТНЗ «Жмеринське вище професійне училище», зокрема для облаштування повноцінного санвузла, завершення будівництва аварійного евакуаційного виходу, виконання гідроізоляції стін та забезпечення закладу необхідним аварійним запасом палива для стабільної роботи генератора у разі припинення постачання електроенергії.

Державному професійно-технічному навчальному закладу «Жмеринське вище професійне училище»:

1. Звернутись з клопотанням до Вінницької обласної військової адміністрації щодо виділення фінансування на проведення капітального ремонту споруди та завершення будівництва евакуаційного виходу, усунути причини виникнення вологи й виконати якісну гідроізоляцію приміщення укриття для запобігання появі плісняви.
2. Аптечку першої допомоги з базовим набором медикаментів та перев'язувальними матеріалами розмістити у доступному місці, позначивши місце відповідним знаком.

Додаток: фотоматеріали

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — **Ірина ЗАХАРЧУК**

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — **Ігор ОЛІЙНИК**

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — **Володимир МЕРЕЖКО**

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8

